



PROSPETTO NORD



PROSPETTO SUD



PROSPETTO SUD INTONACO DA RIPRISTINARE



PROSPETTO SUD INTONACO DA RIPRISTINARE



INTERNO, SALONE



PORTONE SCORREVOLE IN LEGNO



LOCALE SERVIZI IGIENICI



LOCALE SERVIZI IGIENICI



INTERNO, SALONE



SERRAMENTI IN ALLUMINIO DA SOSTITUIRE



SERRAMENTI IN ALLUMINIO DA SOSTITUIRE



PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD



PROSPETTO SUD



PROSPETTO SUD INTONACO DA RIPRISTINARE



PROSPETTO SUD INTONACO DA RIPRISTINARE



INTERNO, SALONE



PORTONE SCORREVOLE IN LEGNO



LOCALE SERVIZI IGIENICI



LOCALE SERVIZI IGIENICI



INTERNO, SALONE



SERRAMENTI IN ALLUMINIO DA SOSTITUIRE



SERRAMENTI IN ALLUMINIO DA SOSTITUIRE



PROSPETTO SUD



COMUNE DI BORDIGHERA  
Provincia di Imperia  
UFFICIO TECNICO



INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN  
PIAZZALE ZACCARI.

Tavola n. 3

Progetto: ESECUTIVO

Elaborato: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Data:

Firme: Il progettista  
Geom. Luigi Falli  
Servizio L.L.P.P.



COMUNE DI BORDIGHERA  
Provincia di Imperia  
UFFICIO TECNICO



INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN  
PIAZZALE ZACCARI.

Tavola n. 3

Progetto: ESECUTIVO

Elaborato: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Data:

Firme: Il progettista  
Geom. Luigi Falli  
Servizio L.L.P.P.