

STRALCIO FOTOGRAFICO




FOTO 1 - VISTA COMPLESSIVA DELLA VASCA DI TRATTENUTA




FOTO 2 - VISTA DEL DISESTO SULLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE BORGHETTO



FOTO 3 - MURETTO IN MASSI SCIOGLTI CROLLATO LUNGO LA PISTA DI ACCESSO ALLA VASCA DI TRATTENUTA

RILEVO TOPOGRAFICO ESEGUITO CON LASER SCANNER



Regione Liguria
Provincia di Imperia



COMUNE DI BORDIGHERA

RIPRISTINO DISESTO VERSANTE SINISTRO IN
CORRISPONDENZA DELLA VASCA DI
TRATTENUTA SUL TORRENTE BORGHETTO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMITENTE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RILEVO

Esaborato
Scala
Vario

PROGETTISTI:
Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALASE



COORDINATE	14008-DE03-Q_B
REVISIONE	0
DATA	MAR. 2014

Edes Engineering Associati - P.I.A. con registro
Cassa di Risparmio 191, 01141 Torino Tel. +39 011 1026200 Fax. +39 011 1026202
www.edesengineering.eu edes@edesengineering.eu