

Regione Liguria

Provincia di Imperia



COMUNE DI BORDIGHERA

***RIPRISTINO DISSESTO VERSANTE SINISTRO IN
CORRISPONDENZA DELLA VASCA DI
TRATTENUTA SUL TORRENTE BORGHETTO***

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Elaborato	Scala
9	--
CODICE: 14008-DE02-0_DF	
REVISIONE	DATA
0	MAR.2014



PROGETTISTI:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI BORDIGHERA

**RIPRISTINO DISSESTO VERSANTE SINISTRO IN
CORRISPONDENZA DELLA VASCA DI TRATTENUTA
SUL TORRENTE BORGHETTO**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. PREMESSA

La presente documentazione fotografica è stata redatta in seguito ai sopralluoghi effettuati sia durante l'evento del 16-17 Gennaio 2014, sia successivamente in data 23 Gennaio 2014.



Figura 1 Vista della briglia durante l'evento del 16-17 Gennaio 2014.



Figura 2 Vista del dissesto durante l'evento del 16-17 Gennaio 2014.

Documentazione fotografica



Figura 3 Vista della briglia e del dissesto presso il torrente Borghetto.



Figura 4 Vista del dissesto sulla sponda sinistra del torrente Borghetto.

Documentazione fotografica



Figura 5 Cedimenti di parete lungo la pista di accesso alla briglia.



Figura 6 Cedimenti di parete lungo la pista di accesso alla briglia.