

Regione Liguria

Provincia di Imperia



COMUNE DI BORDIGHERA

***RIPRISTINO DISSESTO VERSANTE SINISTRO IN
CORRISPONDENZA DELLA VASCA DI
TRATTENUTA SUL TORRENTE BORGHETTO***

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Elaborato	Scala
11	--
CODICE: 14008-DE10-0_RP	
REVISIONE	DATA
0	MAR.2014



PROGETTISTI:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

COMUNE DI BORDIGHERA

RIPRISTINO DISSESTO VERSANTE SINISTRO IN CORRISPONDENZA DELLA VASCA DI TRATTENUTA SUL TORRENTE BORGHETTO

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. RICHIEDENTE.....	1
3. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO	1
4. OPERA CORRELATA A:.....	1
5. CARATTERE DELL'INTERVENTO:.....	1
6. DESTINAZIONE D'USO.....	1
7. USO ATTUALE DEL SUOLO	1
8. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:.....	1
9. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO	1
10. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:.....	2
11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	2
12. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004):.....	2
13. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA	2
14. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA.....	2
15. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.....	3
16. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO.....	3
17. ALLEGATI.....	3

1. PREMESSA

La presente relazione è redatta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesistica-ambientale ai sensi del D.lgs 42/04 e del DPCM 12/12/2005 per la realizzazione di interventi di sistemazione del dissesto che ha coinvolto il versante orografico sinistro del torrente Borghetto nei pressi della briglia selettiva recentemente realizzata in loc. Giambranca, nel territorio comunale di Bordighera.

A tal fine, sensi del D.P.R. 139 del 2010, è possibile redigere il documento "Relazione paesaggistica semplificata"

2. RICHIEDENTE

Comune di Bordighera, Piazza del Popolo 6, 1812 Bordighera (IM)

3. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

Gli interventi in progetto hanno l'obiettivo di realizzare una sistemazione definitiva dell'area in dissesto, ripristinando la viabilità di servizio per accesso e manutenzione alla briglia e migliorando il drenaggio e la regimazione delle acque.

4. OPERA CORRELATA A:

Briglia selettiva e pista di accesso.

5. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

Permanente, fisso.

6. DESTINAZIONE D'USO

L'intervento è ubicato su una scarpata attualmente in dissesto. Alla fine dei lavori non si avrà un cambiamento drastico dello stato dei luoghi, ma un ripristino della situazione esistente nonché la messa in sicurezza della strada sovrastante.

7. USO ATTUALE DEL SUOLO

L'intervento è ubicato in area boscata, e secondo la carta "Uso del suolo" risulta essere classificata come area 212- "Fasce ortofloricole".

8. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:

Area collinare con sparso insediamento agricolo ed abitativo.

9. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Si tratta di area in dissesto, prevalentemente boscata o coltivata a terrazzi, sulla cui sommità è presente una strada. L'area risulta essere relativamente acclive, e la scarpata ai lati è protetta da alcuni muretti a secco.

10. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:

Si rimanda alla cartografia in allegato.

11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si rimanda agli allegati.

12. PRESENZA DI AREE TULATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004):

Le opere in progetto ricadono in territorio tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 22 gennaio 2004 n°42 con vari dispositivi:

art. 142 lett. c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

13. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA

L’area oggetto di intervento è ubicata lungo l’asta del T. Borghetto, a monte dell’area urbanizzata, in prossimità del confine comunale con Vallebona. A livello di area vasta, individuata nell’estensione del bacino del torrente Borghetto, la componente vegetazionale risulta essere fortemente influenzata dallo sfruttamento agricolo del territorio, legato alle coltivazioni floricole sia in serra che in pieno campo, oliveti ed ex coltivi, distribuiti principalmente lungo la parte mediana e terminale del corso d’acqua. La componente naturale o naturaliforme è rappresentata da formazioni di conifere, con pino d’aleppo, pino marittimo e macchie arbustive, situate principalmente alla testata del bacino e sulla porzione sommitale dei crinali.

Dal punto di vista paesaggistico l’area è fortemente condizionata dallo sfruttamento del territorio da parte dell’uomo, che ha modificato l’aspetto dei versanti per adattarlo alle proprie esigenze, essenzialmente legate allo sfruttamento agricolo delle limitate superfici disponibili. Sono infatti elementi caratterizzanti in modo univoco il territorio, su entrambi i versanti, i muretti a secco e le opere di sostegno dei terrazzamenti.

Non sono presenti percorsi verso luoghi di culto, simboli o beni storico-architettonici tutelati altro nell’area di intervento; non interferisce, inoltre, con percorsi di fruizione.

14. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Gli interventi in progetto hanno l’obiettivo di realizzare una sistemazione definitiva dell’area in dissesto, ripristinando la viabilità stradale interrotta e migliorando il drenaggio e la regimazione delle acque realizzando:

- Realizzazione di muro al piede per il sostegno della scarpata;
- Realizzazione di palificate doppie per il consolidamento della porzione superiore del versante ed interventi minori di ingegneria naturalistica, gestione della vegetazione e regimazione delle acque meteoriche;
- Ripristino di alcuni tratti di muretti di scarpa lungo la strada di accesso.

15. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Gli effetti sul paesaggio connessi con la realizzazione dell'opera saranno soprattutto di carattere temporaneo in quanto legati alla fase di cantiere a causa del passaggio dei mezzi di lavoro, dal sollevamento di polveri e delle emissioni rumorose ed inquinanti dei mezzi stessi.

Le opere sono prevalentemente realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, e quindi si prevede una rapida integrazione delle stesse nel paesaggio e nel contesto circostante. I muri saranno realizzati con materiali e caratteristiche analoghe a quelli attualmente esistenti.

A regime le opere saranno di limitata estensione ed elevazione nonché riprenderanno le stesse funzioni dei muri esistenti a protezione della scarpata stradale.

La percezione complessiva del luogo di intervento non varierà, trattandosi di opere di sostegno di limitata estensione analoghe a quelle contigue. Inoltre a seguito della rivegetazione naturale le opere saranno perfettamente integrate con il contesto limitrofo.

16. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

Le interferenze di carattere temporaneo legate all'installazione cantieristica sono mitigabili adottando opportune tecniche di cantiere, sia in merito alle tempistiche che ai mezzi impiegati.

Per rendere estremamente limitato l'impatto di carattere permanente, si è preferito l'utilizzo di opere di sostegno in palificate doppie che consentano un buon inserimento nel contesto, limitando le opere di sostegno classiche (muri in pietrame e malta) alla porzione al piede.

17. ALLEGATI

- 1 Inquadramento su CTP
- 2 Estratto carta dell'uso del suolo
- 3 Estratto carta ambiente naturale – ambiente urbano (e paesaggio costruito)
- 4 Estratto mappatura nuclei storici, beni e siti vincolati.